


Linha 30 após fusível F11  
Linha 15 após Módulo Base (GM)



Módulo SCR (ARLA)  
Conector

PLD 55  
Módulo PLD (MR)

PLD 16

Código de cores dos cabos:

- BL = azul
- BR = marrom
- GE = amarelo
- GN = verde
- GR = cinza
- LI = lilás
- RT = vermelho
- SW = preto
- WS = branco